

6. Naar cliënt heeft begrepen kunnen thans op ieder moment ingrijpende werkzaamheden in de nabijheid van het pand hervat worden. Naar cliënt voorts heeft begrepen zullen er bij hervatting van de werkzaamheden geen aanvullende voorzieningen worden getroffen om verdere schade te voorkomen.

Vanzelfsprekend is dit voor cliënt niet acceptabel. Namens cliënt sommeer ik hierbij de gemeente mij binnen 10 werkdagen na heden te bevestigen dat de gemeente:

- onverwijld de schade aan de werfkelder zal laten opnemen door een onafhankelijk deskundige en aan cliënt een afschrift van diens rapportage ter beschikking zal stellen;
- onverwijld adequate voorzieningen zal treffen om te voorkomen dat in de toekomst verdere schade zal ontstaan en cliënt over deze voorzieningen schriftelijk zal informeren en daarbij deugdelijk zal onderbouwen dat deze voorzieningen ook daadwerkelijk afdoende zijn om verdere schade te voorkomen;
- aansprakelijkheid aanvaardt voor alle bouwkundige schade aan de werfkeldergevel-sstraat-trap en werfkeldertoog, alsmede voor de ontstane verzakkingen en dat de gemeente bereid is voor haar rekening onverwijld de schade te herstellen;
- aansprakelijkheid aanvaardt voor alle directe en indirecte kosten, waaronder gerechtelijke kosten, die cliënt heeft gemaakt en nog zal moeten maken als gevolg van het feit dat de gemeente zich niet bereid heeft getoond eerder met hem in overleg te treden;
- bereid is met cliënt en haar huurder ^{2E} B.V. in overleg te treden over de vergoeding van de vanaf de aanvang van de werkzaamheden als gevolg van de lekkage geleden bedrijfsschade, alsmede van de toekomstige bedrijfsschade;
- bereid is aan cliënt inzage (onder overlegging van kopieën) te verlenen in alle rapportages met betrekking tot werkzaamheden aan de werven ter hoogte van het pand Oudegracht 131 en de schade aan de werfkelder van cliënt.

Voor zover nodig dient dit onderdeel van de sommatie beschouwd te worden als een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur;

- bereid is met cliënt in overleg te treden over de benoeming van een onafhankelijke deskundige, die voor rekening van de gemeente voorstellen van de gemeente met betrekking tot het voorkomen van verdere schade alsmede de wijze waarop de gemeente de reeds ontstane schade aan de kelder zal herstellen, zal beoordelen.
7. Cliënt behoudt zich alle rechten voor, indien de gemeente aan deze sommaties geen gevolg geeft. Indien cliënt constateert dat de werkzaamheden aan de werven worden voortgezet zonder dat adequate voorzorgsmaatregelen zijn genomen, behoudt cliënt zich het recht voor om zonder nadere aankondiging in kort geding de gevorderde voorzieningen af te dwingen.

Cliënt vertrouwt er echter op dat het niet zover zal komen en dat de gemeente deze vervelende kwestie in gepast overleg en met de gepaste prioriteit zal afwikkelen.

Een afschrift van deze brief verzend ik per email aan het adres ^{2E} [redacted]@utrecht.nl. Voorts zend ik een afschrift van deze brief aan Beens Groep B.V. en Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. met eveneens een sommatie aan deze bedrijven om de werkzaamheden ter plaatse van het pand van cliënt te staken.

Met vriendelijke groet,
Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V.

^{2E} [redacted]

^{2E} [redacted]



Een schade melden

Zaaknummer 5867993

Datum:21-12-2018

Tijd:10:34:59

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	Mevrouw
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	Oudegracht
Huisnummer	25
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	3511AB
Woonplaats	Utrecht

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	
E-mailadres	2E@marykhotel.com

Heeft u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Mijn bedrijf, instelling of organisatie

Gegevens bedrijf, organisatie of instelling

Algemene gegevens

Naam bedrijf, organisatie
of instelling

2E

Onder welk kenmerk of
nummer staat de schade in
uw administratie vermeld?

nog geen

IBAN

2E

Adresgegevens

Is het
correspondentieadres een
postbus?

Nee

Straatnaam

Oudegracht

Huisnummer

25

Postcode

3511AB

Plaatsnaam

Utrecht

Heeft het bedrijf, de
organisatie of instelling een
contactpersoon?

Ja, ik ben contactpersoon

Gegevens over de schade	
Wanneer is de schade ontstaan?	14-12-2018
Op welk tijdstip was dat ongeveer?	?
In welke plaats?	Utrecht
In welke straat?	Oudegracht 25
Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.	In onze werfkelder, waarin een hotelkamer is gesitueerd, is halverwege bij de aansluiting van de kelder onder de straat en het gebouw een scheur over de volledige aansluiting ontstaan (dit beperkt zich niet tot haarscheurtjes), waarbij ook stucwerk is losgesprongen op meerdere plekken
Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.	De werkzaamheden voor herstellen van de werfkade lijkt hiervan de oorzaak te zijn, tijdens het verwijderen van de oude kade. Hierbij is ook contact gezocht met de projectleider van dit project.
Waren er getuigen toen de schade ontstond?	Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	De werfkelder, die als hotelkamer fungeert, is halverwege volledig beschadigd aan het plafond. Dit betreft voorzetwanden met haarscheuren en de aansluiting aan het plafond halverwege waarbij stucwerk is losgesprongen
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	€6000,- - €8.000,-
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	Vanuit een recente verbouwing van de werfkelder heb ik eenheidsprijzen opgenomen en een inschatting mijner zijde gedaan. Dit wil ik nog wel zwart op wit laten adviseren door een uitvoerende partij op basis van een offerte ivm schaarste aanbod arbeidsmarkt. Het schadebedrag is opgebouwd uit het volgende. - Onverhuurbare dagen werfkelder tijdens herstelwerkzaamheden&droogtijd - Dichten scheuren en herstellen stucwerk - Schilderwerkzaamheden volledige vlakken om kleurverschillen te voorkomen
Heeft u recht op aftrek BTW?	Ja
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Nee

Letsel	
Heeft u letsel opgelopen?	Nee

Bijlagen toevoegen

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• IMG-20181221-WA0000.jpg
	• IMG-20181221-WA0001.jpg
	• IMG-20181221-WA0002.jpg

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.









Een schade melden

Zaaknummer 5876555

Datum:27-12-2018

Tijd:16:54:01

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	Oudegracht
Huisnummer	247
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	3511NL
Woonplaats	Utrecht

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	2E
E-mailadres	2E @ 2E

Heeft u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Mijn bedrijf, instelling of organisatie

Gegevens bedrijf, organisatie of instelling

Algemene gegevens	
Naam bedrijf, organisatie of instelling	2E [REDACTED]
Onder welk kenmerk of nummer staat de schade in uw administratie vermeld?	N.V.T.
IBAN	2E [REDACTED]

Adresgegevens	
Is het correspondentieadres een postbus?	Nee
Straatnaam	2E [REDACTED]
Huisnummer	2E [REDACTED]
Postcode	2E [REDACTED]
Plaatsnaam	2E [REDACTED]
Heeft het bedrijf, de organisatie of instelling een contactpersoon?	Ja, ik ben contactpersoon

Gegevens over de schade	
Wanneer is de schade ontstaan?	25-06-2018
Op welk tijdstip was dat ongeveer?	Onbekend
In welke plaats?	Utrecht
In welke straat?	Oudegracht
Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.	Keldermuur, buitengevel, werfzijde. Enkele hoger gelegen binnenmuren
Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.	Werkzaamheden aan de kademuren.
Waren er getuigen toen de schade ontstond?	Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	Buiten+binnenmuren
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	50.000,=
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	Ik moest iets invullen dus heb ik dit bedrag maar gekozen. In principe is het gedeeltelijk schade aan uw eigendom. De werfgevel is immers eigendom van de gemeente.
Heeft u recht op aftrek BTW?	Ja
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Nee

Letsel	
Heeft u letsel opgelopen?	Nee

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• IMG-20181222-WA0001.jpg
	• IMG-20181222-WA0002.jpg
	• IMG-20181222-WA0005.jpg
	• IMG-20181222-WA0007.jpg
	• IMG-20181222-WA0008.jpg
	• IMG-20181222-WA0012.jpg
	• IMG-20181222-WA0010.jpg
	• IMG-20181222-WA0011.jpg

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop “toezicht op privacy”) ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.



HORECA
HORECA



2E







Stichting Kringloop Centrum
Utrecht
De A.R.M.

PRIJSLIJST

Koffie	
Thee	€ 1,00
Chocomelk	€ 1,00









Een schade melden

Zaaknummer 6102903

Datum:30-03-2019

Tijd:12:01:18

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	oudegracht
Huisnummer	19
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	3511ab
Woonplaats	utrecht

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	2E
E-mailadres	2E@gmail.com

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Ik zelf

Rekeningnummer

IBAN

2E

Gegevens over de schade

Wanneer is de schade ontstaan? 04-03-2019

Op welk tijdstip was dat ongeveer? nvt

In welke plaats? Utrecht

In welke straat? Oudegracht 19

Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen. In de aansluiting tussen de kelder onder de straat en het achterliggend huis.

Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving. Op dit moment worden werkzaamheden uitgevoerd aan de werf. De vervanging van de walmuur heeft geleid tot allerlei trillingen en krachten waardoor mogelijk de scheuren zijn ontstaan. Verder is er ook een band aangebracht tussen een boom en het hek dat op onze kelder staat, dat leidt ook tot spanning op de kelder. Overigens zijn in de afgelopen weken meer scheuren zichtbaar geworden. We willen graag zo spoedig mogelijk contact met iemand van de gemeente hoe hier mee om te gaan.

Waren er getuigen toen de schade ontstond? Nee

Letsel

Hebt u letsel opgelopen? Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	Er zijn scheuren ontstaan in de muren van de kelder
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	onbekend
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	nvt
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Onbekend

Bijlagen toevoegen

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf,240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• 20190330_112751.jpg
	• 20190330_112829(0).jpg
	• 20190330_113012.jpg
	• 20190330_112801.jpg
	• 20190330_112738.jpg
	• 20190330_112745.jpg


Algemene Verordening Gegevensbescherming


In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.















Een schade melden

Zaaknummer 6105541

Datum:01-04-2019

Tijd:12:34:16

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	Oudegracht
Huisnummer	254
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	3511NV
Woonplaats	Utrecht

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	
E-mailadres	2E @ 2E

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Ik zelf

Rekeningnummer

IBAN

2e

Gegevens over de schade

Wanneer is de schade ontstaan?

01-03-2019

Op welk tijdstip was dat ongeveer?

onbekend, datum is ook niet exact

In welke plaats?

Utrecht

In welke straat?

Oudegracht

Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.

De werfkelder van mijn huis aan de Oudegracht 254, Utrecht.

Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.

Door de werkzaamheden aan de werf, zijn er scheuren ontstaan in twee werfkelders bij mijn huis (ik wilde hier foto's van uploaden maar het systeem laat dit niet toe). Deze scheuren zijn nieuw, en vermoedelijk rond 1 maart ontstaan. Een medewerker van het project vermoedt dat het gebeurd is door verlaging van de grondwaterstand ter plekke.

Waren er getuigen toen de schade ontstond?

Nee

Letsel

Hebt u letsel opgelopen?

Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	De muren van de werfkelder.
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	Nog onbekend.
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	N.v.t.
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Onbekend


Bijlagen toevoegen

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.


Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• IMG_1184.JPG
	• IMG_1185.JPG
	• IMG_1182.JPG
	• IMG_1186.JPG
	• IMG_1183.JPG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.









Een schade melden

Zaaknummer 6196306

Datum:06-05-2019

Tijd:22:59:27

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	2E
Huisnummer	2E
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	2E
Woonplaats	2E

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	2E
E-mailadres	2E@yahoo.com

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Ik zelf

Rekeningnummer

IBAN

2E

Gegevens over de schade

Wanneer is de schade ontstaan?

05-05-2019

Op welk tijdstip was dat ongeveer?

het is ontstaan gedurende de afgelopen maanden

In welke plaats?

Utrecht

In welke straat?

Oudegracht aan de werf 246

Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.

Het betreft scheuren welke over het deel gaan welke de overgang vormt tussen het brede deel van de werfkelder naar het smallere voorstel deel, over de gehele breedte tot aan en onder het tegelwerk door boven de pantry. Het is de overgang van de straat naar de parkeerplaats boven de werf. Deze zaten er eerder niet en zijn de afgelopen maanden ontstaan, en lijken groter te worden.

Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.

De werkzaamheden aan de werfkade

Waren er getuigen toen de schade ontstond?

Nee

Letsel

Hebt u letsel opgelopen?

Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	Het betreft scheuren welke over het deel gaan welke de overgang vormt tussen het brede deel van de werf naar het smallere voorstel deel, over de gehele breedte tot aan en onder het tegelwerk boven de pantry. Het is de overgang van de straat naar de parkeerplaats boven de werf. Deze zaten er eerder niet en zijn de afgelopen maanden ontstaan, en lijken groter te worden.
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	weten we nog niet, we hebben er nog niemand naar laten kijken.
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	Omdat het een monumentale werfkelder betreft weten we niet wie we daar voor moeten vragen. Zou fijn zijn als er iemand van de gemeente naar kan laten kijken
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Onbekend

Bijlagen toevoegen

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf,240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• 1.jpg
	• 2.jpg
	• 3.jpg
	• 5.jpg
	• 4.jpg
	• aa9.jpg

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.















Een schade melden

Zaaknummer 6213271

Datum:13-05-2019

Tijd:21:17:09

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	Oudegracht
Huisnummer	17
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	3511AB
Woonplaats	Utrecht

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	2E
E-mailadres	2E@wokkel.net

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Ik zelf

Rekeningnummer

IBAN	2E
------	----

Gegevens over de schade	
Wanneer is de schade ontstaan?	01-05-2019
In welke plaats?	Utrecht
In welke straat?	Oudegracht 17
Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.	In de aanhechting van keldergewelf op gevel
Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.	Herstel kademuren
Waren er getuigen toen de schade ontstond?	Ja

Letsel	
Hebt u letsel opgelopen?	Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	scheur in gewelf
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	10000
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	schatting
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Nee

Bijlagen toevoegen

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf,240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• IMG_5994.JPG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.





Een schade melden

Zaaknummer 5937427

Datum:24-01-2019

Tijd:11:42:20

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	2E
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	Oudegracht aan de werf
Huisnummer	193
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	3511NG
Woonplaats	Utrecht

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	2E
E-mailadres	2E@ziggo.nl

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Ik zelf

Rekeningnummer

IBAN	2E
------	----

Gegevens over de schade	
Wanneer is de schade ontstaan?	02-03-2018
In welke plaats?	Utrecht
In welke straat?	Oudegracht 193 aan de werf
Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.	schuren in de gewelven van de kelder en in de vloeren spoed. we zijn bang dat er ongelukken gebeuren en dat er vandaag contact word opgenomen met ons. Er moet adequaat gehandeld worden omdat er risico is dat mensen letsel kunnen krijgen van vallende stenen. Ik stel de gemeente Utrecht aansprakelijk. winkel aan de werf secondsas 2E daar kunt u een afspraak mee maken vandaag.
Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.	Werkzaamheden van de Gemeente Utrecht aan de werven.
Waren er getuigen toen de schade ontstond?	Ja

Letsel	
Hebt u letsel opgelopen?	Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	muren en vloeren
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	onbekend
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	onbekend
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Nee

Bijlagen toevoegen

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• Schade Oudegracht 193 aan de werf.JPG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.





Een schade melden

Zaaknummer 5979848

Datum:11-02-2019

Tijd:11:47:13

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	Oudegracht
Huisnummer	233
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	3511NK
Woonplaats	Utrecht

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	2E
E-mailadres	2E@onboard.nl

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Mijn bedrijf, instelling of organisatie

Gegevens bedrijf, organisatie of instelling

Algemene gegevens	
Naam bedrijf, organisatie of instelling	2E [REDACTED]
Onder welk kenmerk of nummer staat de schade in uw administratie vermeld?	Oudegracht 233 Utrecht
IBAN	2E [REDACTED]

Adresgegevens	
Is het correspondentieadres een postbus?	Nee
Straatnaam	2E [REDACTED]
Huisnummer	2E [REDACTED]
Huisnummer letter	2E [REDACTED]
Postcode	2E [REDACTED]
Plaatsnaam	2E [REDACTED]
Heeft het bedrijf, de organisatie of instelling een contactpersoon?	Ja, ik ben contactpersoon

Gegevens over de schade	
Wanneer is de schade ontstaan?	02-01-2019
Op welk tijdstip was dat ongeveer?	Langzaam ontstaan in de afgelopen maanden
In welke plaats?	Utrecht
In welke straat?	Oudegracht 233
Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.	Scheuren in de Werfkelder
Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.	Reparatie en herstelwerkzaamheden aan de kademuren. De omgevingsmanager is langs geweest en heeft ook de schade geconstateerd. (zie bijlage voor gegevens)
Waren er getuigen toen de schade ontstond?	Ja

Letsel	
Hebt u letsel opgelopen?	Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	Scheuren in de werfkelder
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	€4.870,-
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	108m2 stucken a €25,- = €2.750,- 108m2 schilderen a €15,- = €1.620,- reparatie werkzaamheden incl materiaal: €500,-
Heeft u recht op aftrek BTW?	Ja
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Nee

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• Schade Werfkelder.png

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.



Een schade melden

Zaaknummer 6952508

Datum:10-10-2019

Tijd:11:35:05

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	Mevrouw
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	2E
Huisnummer	2E
Huisletter	2E
Huisnummertoevoeging	
Postcode	2E
Woonplaats	2E

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	2E
E-mailadres	2E@yucatanvastgoed.com

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Mijn bedrijf, instelling of organisatie

Gegevens bedrijf, organisatie of instelling

Algemene gegevens	
Naam bedrijf, organisatie of instelling	2E [REDACTED]
Onder welk kenmerk of nummer staat de schade in uw administratie vermeld?	Oude Gracht
IBAN	2E [REDACTED]

Adresgegevens	
Is het correspondentieadres een postbus?	Ja
Postcode	2E [REDACTED]
Postbusnummer	2E [REDACTED]
Plaatsnaam	2E [REDACTED]
Heeft het bedrijf, de organisatie of instelling een contactpersoon?	Ja, ik ben contactpersoon

Gegevens over de schade	
Wanneer is de schade ontstaan?	01-10-2019
In welke plaats?	Utrecht
In welke straat?	Oude Gracht
Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.	Oude Gracht - instituut Blankenstijn. Scheurvorming in de werfkelders
Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.	Vermoedelijk door herstel kadewanden vorig jaar. Scheurvorming neemt echter hand over hand toe en ook de aanpalende panden ervaren dat. In ons pand stroomt het water nu door de stopcontacten naar binnen. De straat moet worden opengemaakt om er bij te kunnen om dit af te kunnen smeren.
Waren er getuigen toen de schade ontstond?	Nee

Letsel	
Hebt u letsel opgelopen?	Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	Het gehele pand lijkt 'los te breken'. De
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	Ettelijke tonnen!!
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	Taxatiewaarde gehele pand loopt in de miljoenen, de mogelijke schade is niet te overzien.
Heeft u recht op aftrek BTW?	Nee
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Onbekend

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• Directiekamer lekkage.docx

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.





Een schade melden

Zaaknummer 7006961

Datum:28-10-2019

Tijd:22:10:29

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	Mevrouw
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	2E
Huisnummer	2E
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	2E
Woonplaats	2E

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	2E
E-mailadres	2E @ 2E

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Mijn bedrijf, instelling of organisatie

Gegevens bedrijf, organisatie of instelling

Algemene gegevens

Naam bedrijf, organisatie of instelling	2E [REDACTED] 2E [REDACTED]
Onder welk kenmerk of nummer staat de schade in uw administratie vermeld?	kenmerk 2019.0879.
IBAN	2E [REDACTED]

Adresgegevens

Is het correspondentieadres een postbus?	Nee
Straatnaam	2E [REDACTED]
Huisnummer	2E [REDACTED]
Postcode	2E [REDACTED]
Plaatsnaam	2E [REDACTED]
Heeft het bedrijf, de organisatie of instelling een contactpersoon?	Ja, ik ben contactpersoon

Gegevens over de schade	
Wanneer is de schade ontstaan?	26-03-2019
Op welk tijdstip was dat ongeveer?	in de periode dat rak 1 west werd gerestaureerd 2018-2019
In welke plaats?	Utrecht
In welke straat?	Oudegracht 31-33-35
Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.	1e scheur geconstateerd in het gewelf van de werfkelder tussen gevel aan de gracht en de kelder onder straat niveau. Dit gemeld aan de 2E 2E 2e scheur in de vloer van de werfkelder 25-10-2019 toen de vloerbedekking er uit moest i.v.m. andere bestemming.
Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.	meest aannemelijk door de werkzaamheden aan de Oudegracht rak1 west, door lange periode laag te houden van het grondwater peil, volgens "kenners"
Waren er getuigen toen de schade ontstond?	Nee

Letsel	
Hebt u letsel opgelopen?	Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	scheuren in gewelf en vloer van de kelders Oudegracht 31-33-35, onder straatniveau
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	geen idee
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	x
Heeft u recht op aftrek BTW?	Ja
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Nee

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf,240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• IMG_5906.JPG
	• IMG_5910.JPG
	• IMG_5909.JPG
	• IMG_5908.JPG
	• IMG_6060.JPG
	• IMG_6058.JPG
	• IMG_6064.JPG
	• IMG_6027.JPG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.



1

2

3

4

5

MET VOOR HANDELS DOEL ENDE


1

2

3

4

5







Siet alerf ues si
de wering van Biewap









Een schade melden

Zaaknummer 6200519

Datum:08-05-2019

Tijd:09:47:36

Uw gegevens

Persoonsgegevens	
Aanhef	De heer
Voorletter(s)	2E
Tussenvoegsel(s)	2E
Achternaam	2E
Geboortedatum	2E

Adresgegevens	
Straatnaam	2E
Huisnummer	2E
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	2E
Woonplaats	Utrecht

Aanvullende gegevens	
Telefoonnummer	2E
Telefoonnummer (mobiel)	
E-mailadres	2E @telfort.nl

Hebt u zelf schade opgelopen of uw bedrijf, instelling of organisatie?	Ik zelf

Rekeningnummer

IBAN	2E
------	----

Gegevens over de schade	
Wanneer is de schade ontstaan?	29-04-2019
In welke plaats?	Utrecht
In welke straat?	Oude Gracht 5 Werf
Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen.	Werfkelder
Waardoor is de schade ontstaan? Geef een korte omschrijving.	Tijdens de werkzaamheden aan de werf Oude Gracht in de afgelopen maanden is er een scheur ontstaan in het gewelf aan de voorzijde van mijn kelder. De gemeente ambtenaar 2E is reeds komen kijken om dit te constateren.
Waren er getuigen toen de schade ontstond?	Ja

Letsel	
Hebt u letsel opgelopen?	Nee

De schade	
Wat is er beschadigd? (Als het een motorvoertuig betreft, vermeld dan ook het kenteken.)	Werfkelder Oude Gracht 5
Hoeveel bedraagt volgens u de schade?	Geen idee
Hoe bent u aan dit schadebedrag gekomen?	Graag overleg
Bent u tegen deze schade verzekerd?	Nee

- foto's van het object of situatie die de schade heeft veroorzaakt.
- foto's van de locatie waar de schade is ontstaan.
- foto's van de schade.
- ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB, indien getuigen aanwezig).
- een herstelofferte of reparatienota.
- Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
- rapport van een schade-expert.
- proces-verbaal van de politie.

Toegevoegde bijlage(n)	Toegevoegde bestanden:
	• DSC_0660.JPG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het schadeformulier hebben wij gevraagd om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de afhandeling van uw schadeclaim. Om de schadeclaim goed te kunnen behandelen, is het in sommige gevallen nodig dat wij uw relevante gegevens delen met onze assurantiemakelaar en/of met schade-experts. Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk op www.utrecht.nl/privacy. Hier vindt u (onder de kop "toezicht op privacy") ook de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming.
